
InfraWorks のドレープ画像を Navisworks で表示する技


０． InfraWorks から任意領域を FBX で書き出す同時に….fbm フォルダに….dds ファイルが出力される

１．Web から画像変換ツールをダウンロード（Photoshop のプラグインなどがあるようですが実は簡単なものがない・・）


２． Load Directory ボタンを押して IM_Export.fbm フォルダを選択

３．Destination Folder も同じにして Type を JPEG にして Convert Images ボタンをクリック







４．ファイル名が短くなっちゃいますが気にせず元の DDS 拡張子を削除




5.NW のオプションで下記設定をする



６．でアプリケーションメニューから FBX を開く（その前に NWC は消しておく）



真っ黒のテクスチャが表示されます。



ホームの Presenter を選択し、Presenter からマテリアルタブで、Material をひとつひとつ編集してファイル名のところを新しく作った JPG に置き換える。

